

מזר	קיים ולא חוסם *	קיים וחוסם	סה"כ קיים בפועל *	מוצע	אזור
0	2		2	0	חייא מזרח
10	12		12	10	חייא מערב
15	13		13	15	חייא צפון
8	8		8	8	חייא דרום
7	7		7	7	גמלא צפון - מזרח
4	0		0	4	גמלא צפון - מערב
18	19		19	18	גמלא מרכז - מזרח
21	22	12	10	21	גמלא מרכז - מערב
5	6	6		5	גמלא דרום - מזרח
5	6		6	5	גמלא דרום - מערב
23	20	20		23	י.ב.נון צפון
6	41		41	6	י.ב.נון דרום
28	30	30		28	מאיר צפון
29	42		42	29	מאיר דרום
5	8	8		5	חלקיה דרום - מזרח
4	10	0	10	4	חלקיה דרום - מערב
13	12	12		13	חלקיה מרכז - מזרח
11	8		8	11	חלקיה מרכז - מערב
0	10		10	0	חלקיה צפון - צפון
8	0		0	8	חלקיה צפון - דרום
31	41	15	26	31	ברוריה צפון
48	64		64	48	ברוריה דרום

סיכום	קיים ולא חוסם	קיים וחוסם	סהכ קיים בפועל	מוצע	שונה מהקיים
סהכ חייא	35	0	35	33	
סהכ גמלא	42	18	60	60	
סהכ י.ב.נון	41	20	61	29	
סהכ מאיר	42	30	72	57	
סהכ חלקיה	28	20	48	41	
סהכ ברוריה	90	15	105	79	

סה"כ	278	103	381	299	-82
------	-----	-----	-----	-----	-----

מסה"כ 27%

סה"כ חנייות תקניות	278			299	21
סה"כ חנייות לא תקניות		103			-103

* לא כולל חנייות בחלקות פרטיות ובמעברים/שבילים