





לקראת הסיור עם חנוך לשטח, בבקשה להלן התייחסוטינו לתשובות המפורטות שקבלנו.

מודים על התייחסות על כל עץ ברשימה. להלן התשובות שלנו על גבי הטבלה עם התמונות ששלחתם. להלן ההערות של המינהל לרשימת העצים לכריתה עם בקשה לבחון את הדברים נקודתית וכך גם להציל עוד עצים וותיקים בעלי ערך גבוהה לנראות ולצל לעיר ולשכונה:

1

		(א) יש להשאיר רווח בבניית הקיר ולשלב את העץ מבלי לפגוע בעץ (ב) יש כאן מדרכה רחבה של 2,5 מ' רוחב. מדוע לכרות עץ קיים ליד הגדר? <u>יש לבטל את הכריתה ולהתאים את הבנייה בשטח.</u> 
392	נראה שהוא על הכביש. ניתן לשנות תוואי המסעה?	נופל על כביש עתידי- על אבן השפה. לא ניתן לשנות וואי המיסעה, בגלל הערך השימורי של העץ, מבקשים לא לכרות ולהתאים את האבן שפה לקו של העץ. <u>אין לכרות את העץ גם אם הוא על קצה המדרכה. זה חלק מאופי השכונה.</u> 
424	מדוע לכריתה?	במצב הקיים לא מאפשר נגישות. עץ מספר 423 אשר נמצא מעט מזרחית אליו הינו לשימור, נראה בשטח כי שניהם באותו קו- אבל הם לא לפי מדידה ותוואי הכביש. <u>העץ נבדק בשטח בסיור האחרון. יש רוחב מעבר והעץ לא מפריע. יש לבטל כריתת העץ.</u> 
425	מדוע לכריתה?	עץ פלפלון בבריאיות נמוכה מאוד, לאחר בדיקות לצערנו העץ לא ישרוד את עבודות הפיתוח מסביבו. תתליצים על שתילת עץ צעיר ובריא לאורך שנים. <u>זה מובן, ממליצים לא לכרות ולנסות לתמוך בעץ עם השקיה ועבודה רחוב מהשורשים בתקווה שהוא ישרוד.</u>
415	מדוע לכריתה?	לא מאפשר נגישות וגרם בריאות נמוכה מאוד. הברוש לא ישרוד את עבודות הפיתוח סביבו. <u>זה מובן, ממליצים לא לכרות ולנסות לתמוך בעץ עם השקיה ועבודה רחוב מהשורשים בתקווה שהוא ישרוד.</u>
2197	לשימור – יש הסכמה מכל הגורמים שניתן לשמר	2197- לא מצאנו עץ זה. במה מדובר? <u>במדרכה ליד הפינה עם קרמיה מס' 424. ראו הערה מעלה.</u>

<u>ולהציג את העצים. בבקשה לבחינה מחודשת של התכנון</u>  <u>נקודתית.</u>		
470- עץ מת ומה לגבי העצים 471 – 474?	בתוך החצר של המשתלה. מדוע לכריתה?	470 - 474
שיטה כחלילה מין פולש ולכן לכריתה. אם זאת ההנחיה של העירייה מקובל. יתר העצים מופיעים לשימור גם בטבלה וגם בתכנית- לא ברור איזה עצים לכריתה ליד עץ זה. לשימור.	העץ הזה וכל העצים לידו היו קבוצה של עצים לשימור (באדום) ובתכנית האחרונה הפכו לצהובים לכריתה. מדוע?	99

תודה על שיתוף הפעולה בנושא.

ב ב ר כ ה ,

א י ל י א ס

אדר' אליאס מסינס – מתכנן אורבני קהילתי
Elias Messinas Architect – Community Urban Planner
מינהל קהילתי גינות העיר, עמק רפאים 12 | טל: 02-5664144 | נייד: 054-4286998
Ginot Ha'ir Community Council, Emeq Refaim 12 | Office: 02-5666620 | Cell: 054-4286998
Ginothair.org.il



From: Guy Izhaki <guy@danbenamram.com>

Sent: Monday, August 11, 2025 3:25 PM

To: Elias Messinas <Elias@ginothair.org.il>; Yaniv Zarum <yaniv@danbenamram.com>; חנן שלאין <hananshlain@gmail.com>; אורי בן חמו <community@moriah.co.il>; elikehila02@gmail.com

Cc: Urban <urban@ginothair.org.il>; Natali Pickholtz <Natali@ginothair.org.il>; Chava Teperberg <teperberg@zahav.net.il>; hagit@ginothair.org.il> חגית נויגבורן יעקבי

Subject: RE: סיור עצים בעמק רפאים

אליאס שלום רב,

מצ"ב רשימת העצים שימור/ לא לשימור
שים לב כי בהתאם לתשומת ליבכם עץ 270 שונה גם בGIS לשימור (כנראה שם הייתה טעות)- כמו שמופיע גם בסקר העצים
בתכניות- כדי שלא יהיה בלבול (גם סומן בשטח בסרט ורוד שימור)
תודה על תשומת הלב- הכי טוב שאכן יופיע באחידות בכל המקומות (שים לב כי אנחנו מוודאים מספר פעמים כי הכל תואם ולא
מסתמכים רק על GIS זה רק לטעמי נוחות ובדיקה נוספת).

להלן ההתייחסות בשיתוף עם האגרונומים-
מצורפות תמונות מהתכנית סופרפוזיציה על מצב עתידי ומיקום העץ הקיים-

434- על תוואי נסיעה יציאה ממלון אוריינט
383 – על תוואי נסיעה- מצב עתידי ללא אי תנועה משולש קיים

391- השטח אינו פרטי אלא מופקע כחלק מהסטת תוואי הקיר- מדובר בקיר לשימור אשר מועתק אחורה כדי לפנות מעבר הולכי רגל תיקני, לא ניתן לבנות את הקיר המועתק לשימור ללא כריתת עץ זה.

392- נופל על כביש עתידי- על אבן השפה. לא ניתן לשנות וואי המיסעה, עץ מספר 393 הינו לשימור- נמצא בהמשך הוא לשימור כיוון שגזעו מוסט צפונה מעט לכיוון המדרכה.

424- במצב הקיים לא מאפשר נגישות. עץ מספר 423 אשר נמצא מעט מזרחית אליו הינו לשימור, נראה בשטח כי שניהם באותו קו- אבל הם לא לפי מדידה ותוואי הכביש.

425- עץ פלפלון בבריאות נמוכה מאוד, לאחר בדיקות לצערנו העץ לא ישרוד את עבודות הפיתוח מסביבו. תתליצים על שתילת עץ צעיר ובריא לאורך שנים.

415- לא מאפשר נגישות וגרם בריאות נמוכה מאוד. הברוש לא ישרוד את עבודות הפיתוח סביבו.

2197- לא מצאנו עץ זה. במה מדובר?

270- לשימור!

שורת הברושים- כל העצים בתחום מסילת הרכבת. ראה תמונה מצורפת

155- עץ תות בקוטר קטן מ-10 ס"מ. ישתלו במקומו בשורה מסודרת ויפה עצים חדשים- ראה תמונה מצורפת.

168- לשימור.

162- לכריתה- לא ניתן לבצע את הקיר המועתק בתוואי ליצירת מדרכה, שאר שורת העצים לשימור.

180- עץ בראוש מת.

186- נופל על אבן שפה.

145- גרוילאה בריאות נמוכה מאוד ולא תשרוד את עבודות הפיתוח והתשתיות סביב.

201- עץ מת

202-209- נמצאים בתוואי מופקע, לא ניתן לפרק קיר לשימור ולבנות מחדש ללא כריתת העצים. נמצא בתוואי מדרכה עתידית- לא ישרדו את עבודות הפירוק של הקיר.

211- עץ פלפלון בבריאות נמוכה מאוד לאחר בדיקות, לצערנו העץ לא ישרוד את עבודות הפיתוח סביבו.

212- כנ"ל

33- בחניה מתוכננת

221- בוקיצה במצב בריאותי נמוך מאוד.

34- נמצא על מעבר חצייה עתידי – לא תהיה נגישות לליקויי ראייה לבצע מעבר תקני בכביש.

28-30- נמצא על אזור פיתוח כביש ומדרכה עתידיים

470- עץ מת

99- שיטה כחלילה מין פולש ולכן לכריתה.

יתר העצים מופיעים לשימור גם בטבלה וגם בתכנית- לא ברור איזה עצים לכריתה ליד עץ זה.

זמינים לשאלות והבהרות נוספות אם יש.

From: Elias Messinas <Elias@ginohair.org.il>

Sent: Thursday, August 7, 2025 1:03 PM

To: Yaniv Zarum <yaniv@danbenamram.com>; Guy Izhaki <guy@danbenamram.com>; חנן שלאין <hananshlain@gmail.com>; אורי בן חמו <community@moriah.co.il>

Cc: Urban <urban@ginohair.org.il>; Natali Pickholtz <Natali@ginohair.org.il>; Chava Teperberg <teperberg@zahav.net.il>; חגית נויגבורן יעקבי <hagit@ginohair.org.il>

Subject: סיור עצים בעמק רפאים

שלום רב,

בשבוע האחרון התקיימו שני סיורים ופגישה נוספת על התכנית של העצים בעמק רפאים.

ברשימה מטה, נציג את העצים הבעייתיים ונבקש התיחסות של האגרונום לגבי הצורך לכריתם. בעינינו ובעיני הגורמים שהיו בסיור, חלק מהעצים יכולים להמשיך להתקיים, לא מפריעים לתכנון ולנגישות ולכן אין סיבה לכריתם בשלב הזה.

מבקשים את התיחסות האגרונום בהקדם האפשרי.

בסיורים השתתפו: חוה, חגית, גיא והקבלן (במסגרת סיור על המדרכות).
התייעצנו גם ב-GIS החדש של מנה"פ שהוא העדכני ביותר מכל התכניות:

להלן רשימה מקדימה של מפגעים שדורשים טיפול:

1. ניקוז בעמק רפאים ורחובות צדדיים.
2. פחי אשפה בחזית בית יהודית: מכסה, נאדי שולחנות.
3. שירותים בחניון חסיד או מיקום חלופי.

להלן הרשימה של העצים שמופיעים בתכניות המקוונת לכריתה והבקשה להסברים מדוע לא לשימור:
 (1) עצים כחולים: לא ברור הסטטוס שלהם.
 (2) עצים מסומנים לכריתה שמבקשים לבחון ולהסביר מדוע:

מס עץ	שאלה	הערה
434	יש לידו עצים לשימור. מדוע לכריתה?	
383	לשמור במשולש של אי תנועה (במקום חניה במפרץ חנייה מתוכנן).	
391	נמצא בחצר. מדוע לרכיתה?	
392	נראה שהוא על הכביש. ניתן לשנות תוואי המסעה?	
424	מדוע לכריתה?	
425	מדוע לכריתה?	
415	מדוע לכריתה?	
2197	לשימור – יש הסכמה מכל הגורמים שניתן לשמר	במדרכה ליד הפינה עם קרמיה
285	אקליפטוס חולה – מקובל	
270	מול בית הספר. מדוע לכריתה?	
- 295, 314, 321, 328, 330, 335	שורה של הרבה עצים לכריתה – ככל הנראה על מנת לאפשר שלב א' של העבודות ולא בגלל התכנון הסופי. האם ניתן להסיט את המסעה ולהציל את העצים? יש רוחב מדרכה וכו.	
155	לבצע מפרץ לעץ בתוך מפרץ חנייה על חשבון מקום חניה ולא על חשבון העץ.	
- 160, 162, 168, 177	עוד שורה של עצים לכריתה. מדוע?	
- 180, 186	עצים בתוך חצר. מדוע לכריתה?	
- 191, 194	נראה שהעצים על המסעה העתידית.	
145	בתכנית קודמת הוא היה אדום נהיה צהוב עכשיו. מדוע?	
201	בתוך חצר. מדוע לכריתה?	

	סידרה של עצים שהפכו מאדומים בתכנית הקודמת לצהובים לכריתה. מדוע?	202 - 209
	כנ"ל היה אדום הפך לצהוב לכריתה. מדוע?	211
	בתוך חצר. מדוע לכריתה?	212
	העתקה של עץ זית (בגינה)	33
	היה אדום בתכנית הקודמת ועכשיו הפך לצהוב לכריתה. מדוע?	221
	עץ זית להעתקה.	34
	בריש לקיש בלחום המדרחוב מדוע כריתה?	30 - 28
	בתוך החצר של המשתלה. מדוע לכריתה?	470 - 474
	העץ הזה וכל העצים לידו היו קבוצה של עצים לשימור (באדום) ובתכנית האחרונה הפכו לצהובים לכריתה. מדוע?	99

מודים מראש על התיחסותכם ברשימה הנ"ל.

בברכה,

איליאס

אדר' איליאס מסינס – מתכנן אורבני קהילתי
Elias Messinas Architect – Community Urban Planner
 מינהל קהילתי גינות העיר, עמק רפאים 12 | טל: 02-5664144 | נייד: 054-4286998
 Ginot Ha'ir Community Council, Emeq Refaim 12 | Office: 02-5666620 | Cell: 054-4286998
Ginothair.org.il

